5-Jahresplan zur Straßeninstandsetzung

Ortsteil / Straße	Arbeiten
Ottweiler-Zentral	
Mühlstraße	Einmündungsbereich
In der Etzwies	Asphalt, schlimmste Stellen
Anton-Hansen-Straße	Asphalt, schlimmste Stellen
Hochstraße	Asphaltdecke
Am Wingertsbach (Weg zum Wingertsweiher)	Weg zum Weiher
Stennweilerstraße (städt.)	Asphalt, schlimmste Stellen
Mainzweilerstraße	Asphalt, Reststück
Maria-Juchacz-Ring	Asphalt, schlimmste Stellen
Steinbacher Straße	Gehweg, schlimmste Stellen
Illinger Straße	Gehweg, Teilabschnitte
Werschweilerweg, Feldweg	Asphalt, schlimmste Stellen
Friedrich-Ebert-Straße	Risse vergießen
Schiffweilerstraße	Asphaltdecke
Blumenstraße	schlimmste Stellen
Fußweg Anton-Hansen-Str./Bahnhofstraße	komplett
Gerhart-Hauptmann-Straße 2 - 16	Asphalt
Am Hahnenberg	schlimmste Stellen, Asphalt
Bleichstraße	nach Erschließung
Am Galgenberg	schlimmste Stellen, Asphalt
Hinter Moselers Gärten	schlimmste Stellen, Asphalt
Mainzweiler	
Am Hungerberg	Asphaltdecke
Waldstraße/Am Bühl	Risse vergiessen
Hauptstraße	Gehweg, schlimmste Stellen
Brechkaul	Asphalt, Gehweg
Stegbachstraße	Gehweg, schlimmste Stellen
Faulenbergstraße	Risse vergiessen
Lautenbach	
Höcherbergstraße	Asphalt/Gehweg, schlimmste Stellen
Dunzweilerstraße	Asphaltdecke
Homburger Straße	schlimmste Stellen
Breitwieserstraße	schlimmste Stellen
Obere Dellstraße	Gehweg, schlimmste Stellen
Schönbachstraße	Gehweg, schlimmste Stellen
Steinbach	
Parallelstraße	Gehweg, schlimmste Stellen
Schillerstraße	Asphaltdecke
Fürth	
Wetschhauser Straße	schlimmste Stellen, Feldweg

Stand: 31.01.2017