

CBA GmbH, Konrad-Zuse-Straße 10, 66459 Kirkel-Limbach

Erdbaulaboratorium Saar
Institut für Geotechnik und Umwelt GmbH
Herr Schu
Am Heidstock 24
66265 Heusweiler-Holz

info@cba-analytik.de

www.cba-analytik.de

Telefon: 06841 - 189 97 - 0

Telefax: 06841 - 189 97 - 17

Kirkel-Limbach, den 10.12.2018

=====


Interne Analysenberichts-Nr.: 56/12/18

Auftrag-Nr.:	18-3754	Probenanzahl:	2
Probeneingang:	05.12.2018	Probenart:	Wasser
Untersuchungszeitraum:	05.12.2018 - 10.12.2018	Probenahme:	Durch Kunde
Projekt:	SGGT, Ottweiler		
Probenbezeichnung:	Probe 1: GWM 2, Wpr. 1 Probe 2: GWM 3, Wpr. 1		

Ergebnis:

Parameter	Methode	Probe 1	Probe 2	Dimension
MKW	DIN EN ISO 9377-2:2001-07*	0,15	< 0,10	mg/L

erstellt und freigegeben von:



Jan Stähly, stellv. Leitung Bereich Umwelt