

CBA GmbH, Konrad-Zuse-Straße 10, 66459 Kirkel-Limbach

Firma
Erdbaulaboratorium Saar
Institut für Geotechnik und Umwelt GmbH
Herr Schu
Steigerstraße 51info@cba-analytik.de
www.cba-analytik.de
Telefon: 06841 - 189 97 -0
Telefax: 06841 - 189 97 -17

66292 Riegelsberg

Kirkel-Limbach, den 28.06.2018

Analysenbericht :

Interne Auftrags-Nr.: 429/06/18
Probeneingang: 25.06.2018
Auftrag-Nr.: 18-3754, SGGT, Ottweiler
Probennahme: durch Auftraggeber
Probenbezeichnung: Probe 1: BK2, MP1 2,10 – 2,40 m
Probe 2: BK2, MP2 2,40 – 2,85 m
Probe 3: BK2, MP3 2,85 – 3,00 m


Probenart: Bodenproben

Untersuchungszeitraum: 26.06.2018 – 28.06.2018

Ergebnisse:

Parameter	Methode	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Dimension
Trockenmasse	DIN EN 14346*	77.7	69.9	75.7	%
MKW C10-C40	DIN EN 14039*	77.0	9542	129	mg/kg TM
MKW C10-C22	DIN EN 14039*	< 50	7701	72.6	mg/kg TM

erstellt und freigegeben von:



Jan Stähly, stellv. Leitung Bereich Umwelt